



Til menighedsråd, kirkegårde og  
kirkegårdsbestyrelser

Den 11. april 2018  
Akt-id : 8166  
Sagsbeh.: PEEL

## Vejledning for monumentsikkerhed på folkekirkens kirkegårde

GiasCentret har oplevet en stor forespørgsel på retningslinjer for monumentsikkerhed på folkekirkens kirkegårde. GiasCentret har derfor udarbejdet nedenstående med inspiration fra Københavns Kommunes retningslinjer for monumentsikkerhed.

### Hvad er monumenter?

Ved monumenter på kirkegården forstås i denne sammenhæng foruden gravsten også andre former for mindesmærker, fx kors, søjler og skulpturer samt indhegning i form af gitter eller lignende.

### Ansvarsfordeling

Indehaveren af brugsretten til gravsteder har til enhver tid ansvaret for gravstedernes og monumenternes sikkerhed, jf. standardvedtægtens § 17. Dette er uanset størrelse, udformning, udseende og tid siden sidste kontrol af såvel gravsted som monument. Hvis monumentet, der er placeret på et tydeligt markeret gravsted, udgør en sikkerhedsrisiko, er det dermed indehaveren af brugsrettens ansvar at sikre monumentet.

Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at fx hele eller dele af monumentet vælter, har indehaveren af brugsretten som udgangspunkt det fulde økonomiske og juridiske ansvar.

Kirkegården er ansvarlig for sikring af alle fritstående monumenter og for alle monumenter, der ikke står på tydeligt markerede gravsteder. Dette følger af [lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 9, stk. 1 og § 23 samt af standardvedtægtens § 17, stk. 2.

Menighedsrådet har herudover som arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdspladsen overholder de almindelige arbejdsmiljømæssige regler.

### Kontrol

Kirkegården bør foretage kontrol mindst hvert 5. år af kirkegårdens egne monumenter.

Kirkegården bør foretage kontrol mindst hvert 5. år af kirkegårdenes fritstående monumenter, uanset om de tilhører kirkegården eller er privatejede. Fritstående monumenter er monumenter, der står på kirkegårdenes åbne arealer. Det vil sige monumenter, som ikke står på tydeligt markerede gravsteder, eller som kan vælte ud på åbne arealer, og forårsage alvorlige ulykker.

Kirkegården bør foretage løbende kontrol af egne monumenter og fritstående monumenter, hvis der er tegn på, at et monument udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejdere på kirkegården eller andre, der kan tænkes at færdes i umiddelbar nærhed af monumentet. Det vil sige inden for den afstand af monumentet, hvor det vil falde, hvis det vælter.

Kirkegården bør foretage løbende kontrol af privatejede monumenter, hvis der er umiddelbare tegn på, at monumentet udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejdere på kirkegården, indehaveren af brugsretten eller andre, der kan tænkes at færdes i umiddelbar nærhed af monumentet. Umiddelbare

tegn på en sikkerhedsrisiko kan fx være en synlig hældning eller, at monumentet ved berøring/fysisk kontakt konstateres løst.

### **Økonomi**

Omkostninger til sikring af monumenter påhviler alene indehaveren af brugsretten. Dette uanset om det er kirkegården, indehaveren af brugsretten selv, stenhugger eller andre, der sikrer monumentet, og uanset om sikringen sker ved permanent at lægge monumentet ned, sikre fundering og øvrig konstruktion eller andet.

Hvis der er behov for, at kirkegården tilkalder en stenhugger eller lignende til at foretage sikring af privatejede fritstående monumenter, og privatejede monumenter, der ikke står på tydeligt markerede gravsteder, viderefaktureres udgiften til indehaveren af brugsretten.

Indehaveren af brugsretten kan for egen regning lade fx stenhugger eller lignende kontrollere monumentsikkerhed, hvis indehaveren ønsker det. Dette fjerner ikke kirkegårdens ret til når som helst at kontrollere monumentsikkerheden.

Udgifterne skal således afholdes af gravstedsejeren og kun i særlige tilfælde, hvor kirkegården forgæves har forsøgt at få gravstedsejeren til at medvirke, kan ligningsmidlerne anvendes.

De enkelte kirkegårde betaler for kontrol af sikkerhed, som kirkegårdens eget personale foretager for alle monumenter, inklusive evt. afspærring med 'bolsjebånd'.

### **Kontrol i praksis**

Monumenter over 60 cm bør kunne tåle en belastning i form af et træk/skub øverst på monumentet (dog max 170 cm over terræn) på 35 kg uden at vælte. Belastningen påføres jævnt og ikke i ryk. Kan monumentet ikke tåle en belastning på 35 kg, er det efter GiasCentrets opfattelse usikkert.

Monumenter under 60 cm behøver kirkegården som udgangspunkt ikke at kontrollere, med mindre, faktorer indikerer, at monumentet kan udgøre en markant risiko for personskade.

For monumenter højere end 1,5-2 meter er det svært at give standardiserede retningslinjer for kontrol, da disse monumenters konstruktion varierer meget. De kan være funderet forskelligt, have meget forskellige dimensioner, de kan bestå af flere forskellige dele, og det kan være usikkert, om og hvordan disse er fæstnet til hinanden. Retningslinjerne for kontrol af mindre monumenters stabilitet kan dog i vidt omfang følges, men med udvisning af ekstra agtpågivenhed og omtanke ved kontrol jo større monumenterne er.

Kirkegården kan vælge at lade sit eget personale foretage kontrollen på et privatejet monument. Der kan dog være behov for, at kirkegården tilkalder en stenhugger e.l. til at foretage sikkerhedskontrol af et monument.

Når kirkegårdens medarbejdere ikke har lov til at kontrollere monumenter, fx hvis de er for store/høje, sarte, 'komplicerede' eller lignende, bør kirkegården tilkalde en stenhugger e.l. til at foretage sikkerhedskontrollen.

Dato for kontrol, kontrollens resultat samt billede af monumentet noteres i det til enhver tid gældende IT kirkegårdssystem.

## Usikre monumenter

Hvis en kontrol resulterer i, at et monument klassificeres som usikkert, bør kirkegården afspærre monumentet med 'bolsjebånd', indtil monumentet er sikret.

Indehaveren af brugsretten til gravstedet skal så hurtigt som muligt have besked om, at monumentet ved kontrol er blevet klassificeret som usikkert, og at det er indehaveren af brugsrettens ansvar inden for 6 uger at sikre monumentet. Hvis indehaveren af brugsretten ikke inden for 6 uger har sikret monumentet, bør kirkegården sørge for, at monumentet lægges pænt ned med indskriften opad. Arbejdet sker på indehaveren af brugsrettens regning. Kirkegården bør informere indehaveren om konsekvenserne af eventuel manglende sikring.

Hvis en kontrol viser, at der er en særlig risiko forbundet med monumentet, fx at det kan vælte ud på et åbent areal, eller at det på anden måde udgør en akut fare, bør kirkegården straks afspærre monumentet/området med 'bolsjebånd'. Kirkegården bør derefter lægge monumentet ned så hurtigt som muligt, efter afspærring er sket. Dette bør kirkegården gøre uden hensyntagen til de frister, der i øvrigt gælder for henvendelser til indehaveren af brugsretten og for indehaverens mulighed for selv at sikre monumentet. Kirkegården bør meddele indehaveren så hurtigt som muligt, at monumentet er lagt ned samt oplyse om, hvilke regler der i øvrigt gælder for dette.

Usikre monumenter, der tilhører kirkegården, bør kirkegården lægge pænt ned på graven med indskriften opad og med skyldig hensyntagen til monumenternes bevaringsværdier. Er der tvivl om hvorvidt monumenterne kan lægges ned uden at ødelægge eventuelle bevaringsværdier, kontaktes Nationalmuseet for nærmere anvisninger med hensyn til håndtering.

Kirkegårdens personale må ikke udføre pasning og pleje på gravsteder med usikre monumenter, men skal sørge for en afspærring. Indehaveren af brugsretten kompenseres for eventuel forudbetalt og ikke udført pasning og pleje i sådanne tilfælde.

## Hvordan sikres monumenter?

GiasCentret kan ikke anbefale specifikke metoder til sikring af monumenter. Monumenter skal dog til enhver tid leve op til kriterierne for monumentsikkerhed. Dette uanset opstillingsmetode, valgte byggetekniske løsninger, samlinger, materialer, placeringer og eventuelle bevaringsværdier.

## Standardbreve

Til denne vejledning vedlægges følgende breve:

- Informationsbrev om retningslinjer for gravstens og monumenters sikkerhed  
Kirkegården kan udsende dette brev til alle gravstedsindehavere med gravstedsmonumenter med en højde på 60 cm eller derover.
- Brev om tegn på usikkert monument  
Kirkegården kan udsende dette brev til gravstedsejere på de gravsteder, der enten er tegn på, at monumentet er usikkert, eller det er konstateret, at monumentet faktisk er usikkert.
- Brev om at monument er lagt ned  
Kirkegården kan udsende dette brev til gravstedsejere på gravsteder, hvor der enten er tegn på, at et monumentet er akut usikkert, eller det er konstateret, at monumentet faktisk er akut usikkert.

GiasCentret gør opmærksomt på, at der i brevene er grå felter, som skal udfyldes. Kirkegården kan ikke se de grå felter, hvis kirkegården udskriver brevene.

Vejledningen samt brevene kan findes på [GIAS på DAP under mappen "vejledninger"](#). Selve vejledningen kan desuden findes på [GiasCentrets hjemmeside](#).